

Wasserprobe von: <i>Hotel Bellevue Aachen</i>	Nr. <i>1</i>	Entnahme am: <i>30.08.2021</i>	Entnahme durch: <i>Madi</i>
--	--------------	-----------------------------------	--------------------------------

Aussteller	Probe	1. Weitere Angaben zur Probe:				
		Temperatur: <i>11,0</i> °C	Erfahrungswert: 8 – 15°C			
		pH-Wert: <i>8,27</i>	Erfahrungswert: 6,8 – 8,2			
		Leitfähigkeit: <i>144,4</i> µs/cm	Erfahrungswert: 200 – 800 µs/cm			
		ppm: <i>mg/L</i> <i>3,01</i>	Erfahrungswert: 100 – 400			
		Untersuchung auf:				
		<input checked="" type="checkbox"/> Escherichia Coli (E. coli)	Toleranzwert: nn / 100 ml			
		<input checked="" type="checkbox"/> Enterokokken	Toleranzwert: nn / 100 ml			
		<input checked="" type="checkbox"/> AMK (Aerobe, mesophile Keime)	Toleranzwert: an Quellen 100 KBE / ml			
			Toleranzwert: im Verteilnetz 300 KBE / ml			
			Toleranzwert: unmittelbar nach Desinfektion 20 KBE / ml			
		4 mal jährlich Reservoir Breitenberg chemische Analyse in Bezug auf Aluminiumsulfat				
	Analyse	2. Eingabezeit in Wärmeschrank:		3. Entnahmezeit aus Wärmeschrank:		
		<i>30.08.2021 (10:30) / 30.08.2021 (10:15)</i>		E-Coli & Enterokokken 24h / AMK 48h		
				<i>31.08.2021 (10:09) / 1.09.2021 (10:15)</i>		
SB	Ergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> E. coli	<i>n.n.</i> / 100 ml	Datum:	Visum:	
		<input checked="" type="checkbox"/> Enterokokken	<i>n.n.</i> / 100 ml	<i>1.09.2021</i>	<i>Madi</i>	
		<input checked="" type="checkbox"/> AMK	<i>n.n.</i> / 1 ml			
SB, QL, BL	Massnahmen	4. Sofortmassnahmen			Datum:	Visum:
		Orientierung:				
		<input type="checkbox"/> Betriebsleiter				
		<input type="checkbox"/> Präsident GBB, GR Präsident				
		<input type="checkbox"/> Kant. Labor <input type="checkbox"/> Brunnenmeister				
		<input type="checkbox"/> Bevölkerung				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/> geschätzte Kosten .Fr.				
Q-Leiter	Verhütung	5. Fehlerverhütung:				
					
					
		<input type="checkbox"/> Alle Fehler-Verhütungsmassnahmen ausgeführt:				QL-Visum

Legende: FM: Fehlermeldung AL: Abteilungsleiter SB: Sachbearbeiter QL: Qualitätsleiter
 BL: Betriebsleiter nn: nicht nachweisbar KBE: koloniebildende Einheiten

GBB		Trinkwasseranalyse		FO084164			
Ausgabe/Datum: 27.07.18		Griff 08		Dateiname: FO084164_Wasseranalyse			
				Seite: 1 von 1			
Wasserprobe von:		Nr. <u>2</u>	Entnahme am:	Entnahme durch:			
<u>Christiane Hill</u>			<u>30.08.2021</u>	<u>Kenig</u>			
Aussteller	Probe	1. Weitere Angaben zur Probe: Temperatur: <u>10,2</u> °C Erfahrungswert: 8 – 15°C pH-Wert: <u>8,16</u> Erfahrungswert: 6,8 – 8,2 Leitfähigkeit: <u>240</u> µs/cm Erfahrungswert: 200 – 800 µs/cm ppm: <u>mg/L</u> <u>8,99</u> Erfahrungswert: 100 – 400 Untersuchung auf: <input checked="" type="checkbox"/> Escherichia Coli (E. coli) Toleranzwert: nn / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> Enterokokken Toleranzwert: nn / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> AMK (Aerobe, mesophile Keime) Toleranzwert: an Quellen 100 KBE / ml Toleranzwert: im Verteilnetz 300 KBE / ml Toleranzwert: unmittelbar nach Desinfektion 20 KBE / ml 4 mal jährlich Reservoir Breitenberg chemische Analyse in Bezug auf Aluminiumsulfat					
	Analyse	2. Eingabezeit in Wärmeschrank: <u>30.08.2021(10¹⁵) / 30.08.2021(10¹⁵)</u>		3. Entnahmezeit aus Wärmeschrank: E-Coli & Enterokokken 24h / AMK 48h <u>31.08.2021(10¹⁵) / 1.09.2021(10¹⁵)</u>			
SB	Ergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> E. coli <u>N.N.</u> / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> Enterokokken <u>N.N.</u> / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> AMK <u>N.N.</u> / 1 ml		Datum:	Visum:		
				<u>1.09.2021</u>	<u>M. Hill</u>		
SB, QL, BL	Massnahmen	4. Sofortmassnahmen Orientierung: <input type="checkbox"/> Betriebsleiter <input type="checkbox"/> Präsident GBB, GR Präsident <input type="checkbox"/> Kant. Labor <input type="checkbox"/> Brunnenmeister <input type="checkbox"/> Bevölkerung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> geschätzte Kosten .Fr.				Datum:	Visum:
Q-Leiter	Verhütung	5. Fehlerverhütung: <input type="checkbox"/> Alle Fehler-Verhütungsmassnahmen ausgeführt:					QL-Visum

Legende: FM: Fehlermeldung AL: Abteilungsleiter SB: Sachbearbeiter QL: Qualitätsleiter
 BL: Betriebsleiter nn: nicht nachweisbar KBE: koloniebildende Einheiten