

| | | | | | |
|---|------------|---|--|---|-----------------------|
| GBB | | Trinkwasseranalyse | | FO084164 | |
| Ausgabe/Datum: 27.07.18 | | Griff 08 | | Dateiname: FO084164_Wasseranalyse | |
| | | | | Seite: 1 von 1 | |
| Wasserprobe von: <i>Hotel Bellevue Axalp</i> | | Nr. <i>5</i> | | Entnahme am: <i>11.8.2020</i> | |
| | | | | Entnahme durch: <i>Mari</i> | |
| Aussteller | Probe | 1. Weitere Angaben zur Probe: Temperatur: <i>6,2</i> °C Erfahrungswert: 8 – 15°C pH-Wert: <i>6,99</i> Erfahrungswert: 6,8 – 8,2 Leitfähigkeit: <i>1530</i> µs/cm Erfahrungswert: 200 – 800 µs/cm ppm: <i>m/l</i> <i>10,29</i> Erfahrungswert: 100 – 400 Untersuchung auf: <input checked="" type="checkbox"/> Escherichia Coli (E. coli) Toleranzwert: nn / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> Enterokokken Toleranzwert: nn / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> AMK (Aerobe, mesophile Keime) Toleranzwert: an Quellen 100 KBE / ml Toleranzwert: im Verteilnetz 300 KBE / ml Toleranzwert: unmittelbar nach Desinfektion 20 KBE / ml 4 mal jährlich Reservoir Breitenberg chemische Analyse in Bezug auf Aluminiumsulfat | | | |
| | Analyse | 2. Eingabezeit in Wärmeschrank: <i>11.8.2020 9⁴⁵ / 11.8.2020 9⁴⁵</i> | | 3. Entnahmezeit aus Wärmeschrank: E-Coli & Enterokokken 24h / AMK 48h <i>12.8.2020 9⁴⁵ / 13.8.2020 9⁴⁵</i> | |
| SB | Ergebnis | <input checked="" type="checkbox"/> E. coli <i>n.n.</i> / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> Enterokokken <i>n.n.</i> / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> AMK <i>n.n.</i> / 1 ml | | Datum: <i>13.8.2020</i> | Visum: <i>Mari</i> |
| SB, QL, BL | Massnahmen | 4. Sofortmassnahmen Orientierung: <input type="checkbox"/> Betriebsleiter <input type="checkbox"/> Präsident GBB, GR Präsident <input type="checkbox"/> Kant. Labor <input type="checkbox"/> Brunnenmeister <input type="checkbox"/> Bevölkerung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> geschätzte Kosten .Fr. | | Datum: | Visum: |
| Q-Leiter | Verhütung | 5. Fehlerverhütung: <input type="checkbox"/> Alle Fehler-Verhütungsmassnahmen ausgeführt: | | | QL-Visum |

Legende: FM: Fehlermeldung AL: Abteilungsleiter SB: Sachbearbeiter QL: Qualitätsleiter
 BL: Betriebsleiter nn: nicht nachweisbar KBE: koloniebildende Einheiten